

תעודת בדיקה מס' 7152327292

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

תעודה זו הינה תעודה מתקנת ובמטלת את תעודתנו מספר 7152327281/1

פרטי ההזמנה

| | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Name of customer: Bosch Sicherheitssysteme GmbH | שם המזמין: לדיקו מערכות בטיחות בע"מ |
| Address: R.-Bosch-Pl. 1, 70839 Gerlingen Germany | כתובת: לזרוב 31 ראשון לציון |
| Order Date: 24/02/2021 | תאריך ההזמנה: 24/02/2021 |
| | הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המזמין |

בדיקה של:

| |
|---------------------------------------------------------------------------|
| פאנל תצוגה (מגע) מדגם AVENAR-FPA2000 מתוצרת חברת BOSCH . ארץ יצור פורטוגל |
| פאנל הצוגה הותקן על מארז של רכזת מדגם FPA1200 |

מהות הבדיקה:

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| לבדוק התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 2: "מערכות גילוי אש: יחידות בקרה. בדיקת השלמה לדגם AVENAR-8000 מתוצרת חברת BOSCH (תעודתנו 7152327281/2) 2000FPE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין מהמכס | תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק | מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

1: כללי

הובא לבדיקה פאנל תצוגה (מגע) מדגם AVENAR-FPA2000 מתוצרת חברת בוש. הפאנל הותקן על רכזת מדגם FPA1200 .

| סוג אביזר | אביזר | אביזר | הערות |
|-------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| גלאי | FPA-0420 | 0400E | |
| כרטיס כניסה | FLM-420 I2 | KD-500 | |
| מודול יציאה | FLM-420-NAC | מוצא מתח 20.4-29 זרם: 3A | |
| מודול יציאה | NSB-100 | מוצא זרם ma700 | |
| לחצן | FMC420 | FPE-8000-FMR | |
| כרטיס ממסר | FLM-420 RHV | FLM-420 RLV-1 | חייב להיות מותקן עם אביזר פיקוד באותו חלל |
| | FPA-2000-PWM | | |
| כרטיס מוצא מתח לא מבוקר | FLM-420 02 | FLM-420 02W | חייב להיות מותקן עם אביזר פיקוד באותו חלל |

2: מסקנה

פאנל תצוגה (מגע) מדגם מערכת הגילוי מדגם AVENAR-FPA2000 מתאים לסעיפי התקן שנבדקו

3: הערה:

- אין לאפשר מצב הפעלות של כרטיסים במצב הצלבה של אביזרים.
- אין להשתמש במצב השהייה בגלאים.

תאריך הדפסת המסמך: 11/05/2021

שם הבודק:

שם הבודק: יוסי אהרון

10/11

תעודת בדיקה מס' 7152327292

דף מס' 2 מתוך 2 דפים
המשך : יחידת הבקרה נבדקה עם הציוד הבא:

| הערות | אביזר | אביזר | סוג אביזר |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| | K1- NSB100 הדקים K2 | כרטיס FLM420 | כרטיס כיבויים |
| TFS25HS נצנץ | פולאון תוצרת רושני | MH25R מירקום | צופר |
| | | AP-9 | נורית סימון |
| PEM-ALL 10 W | VALCOR | SU330 | סולנואיד |
| PEM-ALL 19 W | סולנואיד סולושן | 2823A-2NB-A4FG | סולנואיד |
| | KIDDE | 284044 | סולנואיד |
| | FIKE | IOP0008A | I/O כרטיס |
| | SAFE | NZM 0002A | כרטיס מוצא צופר |
| | STAT-X | | נפץ |
| | | FPE-2000-SPC מסך בלי חיבור לתקשורת | FPE-2000-PPC מסך עם חיבור לתקשורת בין רכזות |

4: תמונות של המוצר

