

BIS ACE MAC: Löschen von Berechtigungen kann fehlschlagen

Building Integration System



BOSCH
Technik fürs Leben

Technische Information 2059/2016

Änd.-Klasse: Kriterium

- I > Die Änderung muss **sofort** eingebracht werden.
- II > Die Änderung muss bei in Betrieb befindlichen Anlagen im Rahmen der nächsten Inspektion/Wartung gemäß vereinbarten Serviceklassen eingebracht werden.
- III > Änderungen im Fehlerfall und bei Neuinstallationen einbringen
- Keine > Allgemeine Information

Anzahl der betroffenen Systeme/Anlagen/Melder:	10
---	----

Hardware

Bezeichnung:	CTN	SAP-Nr.	Fertigungszeitraum

Software

Bezeichnung:	CTN	SAP-Nr.	Version alt	Version neu
ACE Grundpaket 4.2	BIS-FACE-BPA42		4.2	
ACE Grundpaket 4.3	BIS-FACE-BPA43		4.3	

Beschreibung: Bei Installationen mit mehr als 64 Berechtigungen kann es vorkommen, dass das Löschen einer Berechtigung nicht zum AMC übertragen und somit nicht aktualisiert wird.
Somit ist es möglich, wenn der Timeout des Host-Requests auf "0" gesetzt ist oder der AMC offline geht, dass dieser Karteninhaber auch ohne Berechtigung Zutritt bekommt.

Begründung: Softwarefehler im MAC Prozess.

Abhilfe/Maßnahme: Für die BIS 4.2 und 4.3 ist ein neuer MAC Installer (MAC 4.3.9001.0) als Patch mit den Änderungen verfügbar.
Dieser ist für die BIS 4.1 nur dann zu verwenden, wenn der MAC Patch 4.2.8861.1 (TI 2016/2016) auf dem System installiert ist.

Achtung:
MAC-Kaltstart wird durchgeführt

Patch Details:
MACinstaller.exe (Build Version: 4.3.9001.0)
AMC Firmware 6x23/3745 (ausschließlich BIS 4.3)

Der Patch ist über den Support anzufordern.

Geschätzte Planzeit: 30 Minuten um den Patch einzuspielen.

Weiterhin gültige SW: V4.2 und V 4.3

Anlage: keine

Mit freundlichen Grüßen

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

ST-IE/PRM3 Reutter

ST-IE/EAP3 Weber