


## NDA-5070-PIP Podstawa do montażu podwiesz. NDE-570\*




- ▶ Pasuje do kamer  
FLEXIDOME IP panoramic 5000i,  
FLEXIDOME outdoor 5100i i  
FLEXIDOME outdoor 5100i IR

Podstawa do montażu podwieszanego jest przeznaczona do kamer FLEXIDOME IP panoramic 5000i, FLEXIDOME outdoor 5100i i FLEXIDOME outdoor 5100i IR.

### Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji





Wymiary w mm

#### Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
1	Podstawa do montażu podwieszanego
1	Wkręt Torx T20 M4x12L

#### Reprezentowane przez:

**Europe, Middle East, Africa:**  
 Bosch Security Systems B.V.  
 P.O. Box 80002  
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
 Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Ring 5  
 85630 Grasbrunn  
 Tel.: +49 (0)89 6290 0  
 Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

Liczba	Składnik
1	Wkręt Torx T20 M4x18L
4	Wkręt Torx T20 M6x12L
1	Skrócona instrukcja instalacji

#### Parametry techniczne

#### Parametry mechaniczne

Wymiar (Ø x wys.) (mm)	148 mm x 40.50 mm
Wymiar (Ø x wys.) (in)	5.83 in x 1.59 in
Masa (g)	210 g
Masa (lb)	0.46 lb
Kolorystyka	RAL 9003 Biały sygnałowy (czysta biel)
Materiał	Odlew aluminiowy
Rodzaj gwintu	NPT1.5

#### Informacje do zamówień

#### NDA-5070-PIP Podstawa do montażu podwiesz. NDE-570\*

Podstawa do montażu podwieszanego kamer  
 FLEXIDOME outdoor 5100i i  
 FLEXIDOME outdoor 5100i IR

Numer zamówienia **NDA-5070-PIP | F.01U.399.146**