

## NDA-5070-PLEN Álmennyezeti túlnyom. készlet, 148mm



- ▶ A FLEXIDOME beltéri 5100i, FLEXIDOME beltéri 5100 IR, FLEXIDOME kültér 5100i és FLEXIDOME kültér 5100i IR kamerákkal használható


A túlnyomásos süllyesztett mennyezeti szerelőkészlet a FLEXIDOME beltéri 5100i, FLEXIDOME beltéri 5100 IR, FLEXIDOME kültéri 5100i és FLEXIDOME kültéri 5100i IR kamerákkal használható.


### Szabályozási információk

Standard

UL2043

### Telepítési/konfigurálási megjegyzések





Méreték mm-ben (hüvelykben)

### Alkatrészek

Mennyiség	Részegység
1	Túlnyomásos süllyesztett mennyezeti szerelőkészlet
15	Phillips M3x5L csavar

Mennyiség	Részegység
3	Phillips M4x75L csavar
4	Phillips M4x8L csavar
3	Zárt M4 anya
1	Gyors telepítési útmutató

### Műszaki adatok

#### Mechanikai jellemzők

Méret (Ø x Ma) (mm)	247.9 mm x 89.6 mm
Méret (Ø x Ma) (in)	9.76 in x 3.53 in
Tömeg (g)	1330 g
Tömeg (lb)	2.93 lb
Színkód	RAL 9003 szignálfehér
Anyag	Hidegen hengerelt, kereskedelmi minőségű acéllemez

### Rendelési információk

#### NDA-5070-PLEN Álmennyezeti túlnyom. készlet, 148mm

Túlnyomásos süllyesztett mennyezeti szerelőkészlet a FLEXIDOME beltéri 5100i, FLEXIDOME beltéri 5100i IR, FLEXIDOME kültéri 5100i és FLEXIDOME kültéri 5100i IR kamerákhoz

Rendelési szám **NDA-5070-PLEN | F.01U.399.151**

#### Bemutatta:

**Europe, Middle East, Africa:**  
 Bosch Security Systems B.V.  
 P.O. Box 80002  
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
 Phone: +31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Ring 5  
 85630 Grasbrunn  
 Tel.: +49 (0)89 6290 0  
 Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)